

Riia tn 8 korter 1



Foto 1. Väljast akna alumine laudis välja vahetada



Foto 2. Köök



Foto 3. Köögis olev pliit



Foto 4. Köögis olev väljavahetatav aken



Foto 5. Elutoa väljavahetatav aken



Foto 6. Elutoas olev korrastatav ahju truup ja puhastusluugid



Foto 7. Magamistuba



Foto 8. Magamistoas olev korrastatav ahi



Foto 9. Elutoas olev korrastatav ahi



Foto 10. Koridoris olev korrastatav slepe ja puhastusluugid



Foto 11. Köögis olev veetorustik



Foto 12. Koridoris olev elektrikilp